



تاریخ:

شماره:

پیوست:

جدول استانداردهای پساب			
ردیف	پارامترها	تخلیه به آبهای سطحی	تخلیه به چاه جاذب
1	درجه حرارت (Temperature)	تبصره 4	-
2	کدورت (Turbidity)	50	-
3	pH	6.5 - 8.5	5--9
4	هدایت الکتریکی (EC)	-	-
5	اکسیژن محلول DO	2	-
6	اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)	60 (لحظه ای 100)	60 (لحظه ای 100)
7	اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی (BOD5)	30 (لحظه ای 50)	30 (لحظه ای 50)
8	کلر آزاد	1	1
9	کلراید (Cl ⁻)	600 (تبصره 1)	600 (تبصره 2)
10	قلیائیت	-	-
11	قلیائیت کل	-	-
12	فلوایدیت فنل فتالین	-	-
13	سختی کل	-	-
14	نیتريت (NO ₂ ⁻)	10	10
15	نیترات (NO ₃ ⁻)	50	10
16	فسفات (PO ₄ ³⁻)	18	18
17	سولفات (SO ₄ ²⁻)	400 (تبصره 1)	400 (تبصره 2)
18	نیکل (Ni)	2	2
19	آهن (Fe)	3	3
20	باریم (Ba)	5	1
21	لیتیوم (Li)	2.5	2.5
22	نقره (Ag)	1	0.1
23	بور (B)	2	1
24	آلومینیوم (Al)	5	5
25	مس (Cu)	1	1
26	کادمیم (Cd)	0.1	0.1
27	کروم سه ظرفیتی	2	2
28	کروم شش ظرفیتی	0.5	1
29	وانادیم (V)	0.1	0.1
30	کبالت (Co)	1	1



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ادامه جدول استانداردهای پساب

ردیف	پارامترها	تخلیه به آبهای سطحی	تخلیه به چاه جاذب	مصارف کشاورزی و آبیاری
31	روی (Zn)	2	2	2
32	منگنز (Mn)	1	1	1
33	سرب (pb)	1	1	1
34	منیزیم (+Mg)	100	100	100
35	سدیم (Na)	-	-	-
36	پتاسیم (K)	-	-	-
37	کلسیم (+Ca2)	75	-	-
38	فنل)	1	ناچیز	1
39	آرسنیک (As)	0.1	0.1	0.1
40	رنگ (Color) (nm 455)	75	75	75
41	برم (Br)	2	1	1
42	مولیبدن (Mo)	0.01	0.01	0.01
43	بریلیوم (Be)	0.1	1	0.5
44	سولفیت (-SO32)	1	1	1
45	فرمالدئید (CH2O)	1	1	1
46	فلوراید	2.5	2	2
47	جیوه (Hg)	ناچیز	ناچیز	ناچیز
48	سلنیوم	1	0.1	0.1
49	آمونیاک	2.5	1	-
50	آمونیم	2.5	1	-
51	سولفید (-S2)	3	3	3
52	مواد قابل ته نشینی (SS)	0	-	-
53	تخم انگل	-	-	تبصره 5
54	کلی فرم های گوارشی	400	400	400
55	کل کلی فرم ها	1000	1000	1000
56	سیانید (CN)	0.5	0.1	0.1
57	دترجنت (ABS)	1.5	1.5	1.5
58	روغن (Oil)	10	10	10
59	املاح محلول (TDS)	تبصره 1	تبصره 2	-
60	کل مواد معلق (Tss)	40 (لحظه ای 60)	-	100